



กทปส

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

โครงการเตือนภัยข้ามระบบการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Elephant Warning Project via the Mobile Communication and
Computer Network Systems

พิศิษฐ์ โภคารัตน์กุล

นริศ หนูหอม

แสวง เกิดประทุม

ไทรแก้ว กลิ่นคำ

สุธี เอี่ยมวิจิตร

ชาญยุทธ ดิษฐศิริ

เมษายน 2560

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
(สำนักงาน กสทช.)

แบบ กทปส. ME-003

รายงานฉบับสมบูรณ์

ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
สัญญารับทุนเลขที่ П๒-๑-๐๐๑๔/๕๗

โครงการเตือนภัยข้ามผ่านระบบการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Elephant Warning Project via the Mobile Communication and Computer Network Systems

คณะนักวิจัย

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. ผศ.ดร.พิศิษฐ์ โภคารัตน์กุล | นักวิจัยหัวหน้าโครงการ |
| 2. ดร.นริศ หนูหอม | นักวิจัยร่วม |
| 3. นายแสวง เกิดประทุม | นักวิจัยร่วม |
| 4. นางไทรแก้ว กลิ่นคำ | นักวิจัยร่วม |
| 5. นายสุธี เอี่ยมวิจิตรต์ | นักวิจัยร่วม |
| 6. พ.ต.ชาญยุทธ ดิษฐศิริ | นักวิจัยร่วม |

ได้รับทุนอุดหนุนจาก

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
(สำนักงาน กสทช.)

เมษายน 2560

แบบ กทปส. ME-003

บทสรุปผู้บริหาร

เมษายน 2560

การบุกรุกของช้างเข้าไปในบริเวณที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของผู้คนทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทำให้เกิดการบาดเจ็บและถึงแก่ชีวิตจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับช้าง การพัฒนาระบบเตือนภัยช้างต้นแบบนี้มีวัตถุประสงค์แจ้งเตือนภัยจากช้างที่บุกรุกเข้ามา ลดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับช้าง ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับช้าง เพื่อให้มนุษย์กับช้างอยู่ร่วมกันได้ คณะผู้วิจัยได้พัฒนาและติดตั้งระบบเตือนภัยช้างต้นแบบขึ้นในพื้นที่ชุมชนบ้านแสงป่า ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้เทคนิคตรวจจับคลื่นการสั่นสะเทือนจากการเดินหรือวิ่งของช้างด้วยเซนเซอร์จีโอโฟนยืนยันความถูกต้องด้วยภาพถ่ายอินฟราเรด แจ้งเตือนภัยช้างผ่านระบบการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในการพัฒนาระบบเตือนภัยจากช้างต้นแบบทางโครงการได้ทดลองสร้างระบบต้นแบบจากการทดลองกับช้างที่วังช้างอยุธยาแลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วนำไปติดตั้งที่ช่องทางบุกรุกของช้างเข้ามาบริเวณพื้นที่เพาะของชุมชนบ้านแสงป่า ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี หนึ่งช่องทางเดินจากทั้งหมด 5 – 6 ช่องทาง เพื่อทดสอบระบบและเก็บข้อมูล ระบบเตือนภัยจากช้างจะสมบูรณ์ได้จะติดตั้งทุกช่องทางที่ช้างบุกรุกเข้ามา พฤติกรรมของช้างจะบุกรุกเข้ามากินพืชผล ทำลายทรัพย์สินในเวลาากลางคืน

ช้างเป็นสัตว์ช่างสังเกตตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในช่องทางเดินอยู่เสมอ การติดตั้งอุปกรณ์จะต้องซ่อนอำพราง และติดตั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสร้างเคยชินให้กับช้าง เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และไฟฟ้าใช้ ทางโครงการต้องตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไว้บนบ้านต้นไม้ สร้างระบบเครือข่ายการสื่อสารไร้สายผ่านจานดาวเทียม ติดตั้งกล้องอินฟราเรดไว้บนต้นไม้ ฝั่งเซนเซอร์จีโอโฟนไว้ใต้ดิน และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ไว้ในบ่อใต้ดินทั้งหมด

การแจ้งเตือนภัยจากช้างกระทำผ่านสื่อสังคมออนไลน์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วนในท้องถิ่นแจ้งผ่านไฟสัญญาณเตือนภัยจากช้าง และวิทยุสื่อสารซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระบบโทรศัพท์ได้ด้วย ระบบเตือนภัยต้นแบบนี้ยังต้องมีการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีก จึงจะทำให้ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับช้าง ลดการสูญเสียชีวิตของคูกรณี ป้องกันความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินของประชาชนและสามารถนำไปใช้วางแผนผลักดันช้างให้กลับสู่ป่าได้

เลขที่สัญญาวิทยุ T๒-๑-๐๐๑๔/๕๗

แบบ กทปส. ME-003

โครงการเตือนภัยข้ามระบบการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

พิศิษฐ์ โภคารัตน์กุล

เมษายน 2560

งานวิจัยนี้เสนอแนวทางการเตือนภัยข้ามระบบการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับแจ้งเตือนการบุกรุกของข้างลวงหน้าให้แก่ผู้คนที่อยู่ในชุมชนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์กับข้าง ระบบการแจ้งเตือนประกอบด้วยระบบวัดคลื่นการสั่นสะเทือนด้วยเซนเซอร์จีโอโฟน (geophone) ยืนยันความถูกต้องด้วยภาพข้างที่ถ่ายได้จากกล้องอินฟราเรด การตรวจจับความเคลื่อนไหวของข้างในงานวิจัยเป็นเซนเซอร์จีโอโฟนรุ่น GD-4.5 และ GD-10 ซึ่งสามารถตรวจจับความถี่การสั่นสะเทือนตั้งแต่ 5-1,000 Hz และ 10-1,200 Hz ตามลำดับ จากการทดลองกับข้างที่ควบคุมได้ที่วังข้าง แลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรากฏว่าเซนเซอร์จีโอโฟนที่ฝังอยู่ที่ดินลึก 10 เซนติเมตร สามารถรับคลื่นการสั่นสะเทือนในช่วง 5-50 Hz จากการเดินของข้างได้ ซึ่งเป็นคลื่นการสั่นสะเทือนที่มนุษย์ไม่สามารถรู้สึกได้ โดยจะรับคลื่นการสั่นสะเทือนได้ดีในช่วงรัศมีไม่เกิน 0.5 เมตร และแอมพลิจูดของคลื่นการสั่นสะเทือนจะลดลงไปตามลำดับภายในรัศมี 3 เมตร ซึ่งขึ้นกับลักษณะของดินด้วย การเกิดคลื่นการสั่นสะเทือนนี้ยังขึ้นอยู่กับลักษณะของเท้าสัตว์และขนาดน้ำหนักด้วย คลื่นการสั่นสะเทือนจากเท้าของมนุษย์มีความถี่ใกล้เคียงกับเท้าข้างแต่มีแอมพลิจูดต่ำกว่า สัตว์เท้ากบขนาดใหญ่จะให้แอมพลิจูดของคลื่นการสั่นสะเทือนต่ำกว่าข้าง ส่วนสัตว์ขนาดเล็กจะให้คลื่นการสั่นสะเทือนที่มีแอมพลิจูดต่ำมากหรืออาจไม่เกิดคลื่นการสั่นสะเทือนที่จีโอโฟนตรวจจับได้ ระบบเตือนภัยข้ามต้นแบบนี้ได้นำไปทดลองติดตั้งในพื้นที่ชายป่าบ้านแสวงป่า ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยแจ้งเตือนการบุกรุกของผ่านระบบ LAN ส่งผ่านจานดาวเทียมไปยังสื่อสังคมออนไลน์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถรับข่าวสารทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนแจ้งเตือนผ่านวิทยุสื่อสารในท้องถิ่น ไฟสัญญาณแจ้งเตือนภัยในท้องถิ่นด้วย

คำค้น: การเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์กับข้าง การตรวจจับความเคลื่อนไหวของข้าง โซนมิกเซนเซอร์ คลื่นการสั่นสะเทือน

Elephant Warning Project via the Mobile Communication and Computer
Network Systems
Pisit Phokharatkul
April 2017

This paper proposed the elephant warning system for alert the elephant intrusion via the mobile communication and computer networks. The purpose of this system have been try to reduce human-elephant conflict or the confrontation between human and elephants. The elephant presence detection consisted of the seismic sensors verify with infrared camera. The seismic sensors use the geophones GD-4.5 and GD-10, respectively. In detection, the sensors can detect 5-50 Hz seismic waves or vibration waves from the footfalls of elephants. The testing with the elephants at Wangchang Laepaneit, Phranakhon Sri Ayudhya province, the ability of underground geophones 10 cm. depth can detect the vibration waves in the frequency range 5-50 Hz. Human can not to sense this frequency range. The vibration waves can be detected in 0.5 m. radius of the geophone sensors. The amplitude of vibration waves will be reduced follow the range of 3 m. radius and depend on the type of soil. Furthermore, the vibration waves still depend of foot pattern and animal's weight. The vibration waves from human and hoof are nearly frequency compare with the elephant, but its lower amplitude. The seismic sensor can not to detect the vibration waves from the small animals. The prototype warning elephant system was constructed at Ban Swang Ba, Tambol Khaojod, Amphoe Si Sawat, Kanchanaburi Province. The warning information sent to social media and electronic mail using LAN via the satellite antenna. The local area, the warning information sent to the communication radio and warning light.

Keyword: human-elephant conflict, elephant presence detection, seismic sensors, vibration waves

สารบัญ

| | |
|--|-----|
| บทสรุปผู้บริหาร | I |
| บทคัดย่อภาษาไทย | II |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ | III |
| สารบัญตาราง | VI |
| สารบัญภาพ | VII |
| | |
| บทที่ 1. บทนำ | |
| 1.1 ที่มา และความสำคัญของโครงการ | 1 |
| 1.2 วัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงการ | 2 |
| 1.3 ขอบเขตของโครงการ | 2 |
| 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | 2 |
| | |
| บทที่ 2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | |
| 2.1 ทฤษฎี และแนวความคิดการทำวิจัยของโครงการเตือนภัยช้าง | 4 |
| 2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 8 |
| | |
| บทที่ 3. ระเบียบวิธีวิจัย | |
| 3.1 ขั้นตอนวิธีการวิจัยของระบบการตรวจจับคลื่นการสั่นสะเทือนจากการเดินของช้าง | 12 |
| 3.2 ขั้นตอนวิธีการวิจัยของระบบการวิเคราะห์ภาพช้าง | 26 |
| 3.3 การสำรวจพื้นที่และติดตั้งระบบการตรวจจับคลื่นการสั่นสะเทือนจากการเดินของช้าง | 28 |
| 3.4 การส่งข้อมูลการบุกรุกของช้างเพื่อแจ้งเตือน | 32 |
| 3.5 การเตือนภัยช้างผ่านระบบการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 33 |
| 3.6 การติดตั้งระบบ LAN ในพื้นที่บ้านแสงป่า ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | 34 |
| 3.7 การพัฒนาระบบเตือนภัยช้างต้นแบบ | 39 |
| 3.8 การติดตั้งระบบเตือนภัยช้างต้นแบบ | 47 |

| | |
|--|----|
| บทที่ 4. ผลการวิจัย และการวิจารณ์ผล | |
| 4.1 ผลการวิจัย | 53 |
| 4.2 การวิเคราะห์และวิจารณ์ผล | 66 |
| | |
| บทที่ 5. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ | |
| 5.1 สรุปผลการวิจัย | 76 |
| 5.2 ข้อเสนอแนะ | 79 |
| บรรณานุกรม | 81 |
| ภาคผนวก | |
| ภาคผนวก ก | 83 |
| ภาคผนวก ข | 87 |
| ประวัตินักวิจัย | 93 |

สารบัญตาราง

| ตารางที่ | หน้า |
|---|------|
| 1 จำนวนประชากรช้างป่าในพื้นที่อนุรักษ์บางแห่งของประเทศไทยในพื้นที่อนุรักษ์ บางแห่ง | 28 |
| 2 ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการที่วังช้างแลพนียด จังหวัดอยุธยา | 53 |
| 3 ข้อมูลการแจ้งเตือนจากการทดลอง | 56 |
| 4 ข้อเปรียบเทียบพื้นที่บ้านแสวงบ่ากับบ้านเขากล้วย | 76 |
| 5 ข้อเปรียบเทียบตัวตรวจรู้ | 77 |

สารบัญภาพ

| ภาพที่ | หน้า |
|--|------|
| 1 ไดอะแกรมอุปกรณ์ระบบตรวจวัดคลื่นการสั่นสะเทือนของพื้นดิน | 4 |
| 2 การเชื่อมต่อของระบบตรวจวัดการสั่นของพื้นดิน | 5 |
| 3 เซนเซอร์วัดคลื่นการสั่นสะเทือนรุ่น 801S | 5 |
| 4 เซนเซอร์จีไอโฟน | 6 |
| 5 ไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมระบบ LAN | 6 |
| 6 ผังการทำงานของระบบ | 7 |
| 7 ตัวอย่างการกำหนดบริเวณตรวจสอบการเคลื่อนไหวเพื่อส่งบันทึกภาพ | 9 |
| 8 ภาพถ่ายอินฟราเรดจากกล้องถ่ายภาพความร้อน | 9 |
| 9 สถานที่ทดลองบริเวณวังช้างแลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 12 |
| 10 หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการทดสอบอุปกรณ์ตรวจรู้ความเคลื่อนไหวของข้าง | 13 |
| 11 เปรียบเทียบตัวตรวจรู้แบบแผ่นกลมแบนทำจากสแตนเลสหนา 1.2 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. ติดตั้งเซนเซอร์การสั่นสะเทือนตรงจุดศูนย์กลางของแผ่น กับตัวตรวจรู้แบบที่สามเป็นลักษณะท่อโลหะกลมหนา 1.2 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม. ยาว 1 เมตรติดตั้งเซนเซอร์การสั่นสะเทือนที่ปลายด้านบน | 14 |
| 12 เปรียบเทียบตัวตรวจรู้แบบแผ่นกลมแบนทำจากสแตนเลสหนา 1.0 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28.9 ซม. กับตัวตรวจรู้แบบที่สามเป็นลักษณะท่อโลหะกลมหนา 1.2 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม. ยาว 1 เมตร | 15 |
| 13 การวางตัวตรวจรู้แบบแผ่นกลมแบนบนหลุมเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของข้าง | 15 |
| 14 การกลบฝังตัวตรวจรู้แบบแผ่นกลมแบนบนหลุมเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของข้าง | 16 |
| 15 การเกลี่ยดินกลบทับตัวตรวจรู้แบบแผ่นกลมแบนให้มีสภาพพื้นดินเหมือนเดิมเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของข้าง | 16 |
| 16 อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับตัวตรวจรู้ | 17 |
| 17 ระบบแสดงผลข้อมูลการวัดความเคลื่อนไหวของข้าง ทั้งหมด 6 ช่องสัญญาณ แต่ในการทดลองนี้ใช้เพียง 3 ช่องสัญญาณ | 17 |

สารบัญภาพ

| ภาพที่ | หน้า |
|---|------|
| 18 การทดสอบการทำงานของระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวของช้าง | 18 |
| 19 ระบบเชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย ยังไม่ได้ทดสอบการส่งสัญญาณไร้สาย | 18 |
| 20 การทดสอบการทำงานของระบบก่อนการทดลองให้ช้างเดินในบริเวณที่ฝังตัวตรวจรู้ | 19 |
| 21 การทดสอบการทำงานของตัวตรวจรู้ความเคลื่อนไหวของช้าง โดยให้ช้างเดินผ่านไปบนตัวตรวจรู้ที่ฝังไว้ใต้ดิน | 19 |
| 22 ช้างเดินผ่านตัวตรวจรู้ความเคลื่อนไหวของช้างตัวตรวจรู้แบบแผ่นกลมแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28.9 ซม. | 20 |
| 23 ช้างเดินกลับในทางเดิมอีกครั้ง | 20 |
| 24 บริเวณที่ฝังตัวตรวจรู้ความเคลื่อนไหวของช้างกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลข้อมูลที่ท้ายรถยนต์ | 21 |
| 25 สภาพพื้นที่ภายหลังการทดลองเสร็จสิ้นลง | 21 |
| 26 ก.) โครงสร้างจีโอโฟนประกอบด้วยขดลวดและแท่งแม่เหล็ก ข.) ภาพโมเดลตัดขวางด้านข้างของจีโอโฟน | 23 |
| 27 ก.) เซนเซอร์จีโอโฟน GD-4.5 ข.) กราฟความถี่กับความไวของจีโอโฟน GD-4.5 | 24 |
| 28 ช้างเดินเหยียบบริเวณที่ติดตั้งจีโอโฟน 28 ผังการทำงานของระบบ | 25 |
| 29 ผังการทำงานของระบบ | 27 |
| 30 ทางเข้าหมู่บ้านแสวงป่า ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | 29 |
| 31 ช้างบุกรุกเข้าทำลายพืชผลของชาวบ้านที่บ้านแสวงป่า ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 | 30 |
| 32 แสดงพื้นที่สำรวจเพื่อเลือกบริเวณทดสอบอุปกรณ์ | 30 |
| 33 บริเวณพื้นที่สำรวจบ้านเขากล้วย ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี | 31 |
| 34 ตัวส่งสัญญาณไร้สายความแรงสูง | 32 |
| 35 หน้าจอแสดงค่าคลื่นการสั่นสะเทือนของเซนเซอร์ | 33 |

สารบัญภาพ

| ภาพที่ | หน้า |
|--|------|
| 36 สถาปัตยกรรมของการสื่อสารและรับส่งข้อมูลของระบบเตือนภัยช้าง | 33 |
| 37 เครือข่าย LAN ที่บ้านแสงป่า ตำบลเขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | 34 |
| 38 บริเวณที่ป่าที่ติดตั้งระบบเตือนภัย | 35 |
| 39 การติดตั้งสถานีทวนสัญญาณระบบ wifi จากระบบ 2.4 GHz ไปยังระบบ 5 GHz เพื่อแจ้งเตือนในพื้นที่ | 36 |
| 40 ศูนย์แจ้งเตือนข่าวสาร | 37 |
| 41 งานรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม | 37 |
| 42 ไฟสัญญาณแจ้งเตือนในพื้นที่การบุกรุกของช้าง | 38 |
| 43 ตัวแปลงสัญญาณวิทยุและวิทยุสื่อสาร | 38 |
| 44 ชุดหลุมฝังอุปกรณ์ตรวจวัดความสั่นสะเทือน | 39 |
| 45 ตัวตรวจรู้เพื่อตรวจจับความสั่นสะเทือนสั่นสะเทือน | 40 |
| 46 ติดตั้งเครื่องวัดความสั่นสะเทือน | 40 |
| 47 ระบบส่งสัญญาณของเครื่องวัดความสั่นสะเทือน | 41 |
| 48 ก. ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณบ้านแสงป่า | 42 |
| ข. ภาพถ่ายดาวเทียมจุดรับสัญญาณห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อส่งผ่านดาวเทียมไปยังระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ | |
| 49 ทดสอบการรับสัญญาณผ่านดาวเทียม | 43 |
| 50 การติดตั้งเซนเซอร์แบบวัดความสั่นสะเทือน | 44 |
| 51 ก.) กล่องบรรจุจีไอโฟน | 45 |
| ข.) การทดสอบการทำงานของจีไอโฟน | |
| 52 การติดตั้งตัวตรวจรู้แบบจีไอโฟน | 46 |
| 53 การเชื่อมสัญญาณไร้สายเข้ากับระบบการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 47 |
| 54 การติดตั้งเซนเซอร์จีไอโฟน | 48 |
| 55 การเชื่อมต่อของระบบตรวจวัดคลื่นการสั่นสะเทือนของพื้นดิน | 49 |
| 56 การติดตั้งตู้อุปกรณ์สำหรับระบบการตรวจจับภาพช้างบนต้นไม้ | 50 |
| 57 ตู้อุปกรณ์สำหรับระบบการตรวจจับภาพช้างที่ผ่านการพ่นสีลายพราง | 50 |

สารบัญภาพ

| ภาพที่ | หน้า |
|--|------|
| 58 บริเวณที่ลาดเชิงเขาสำหรับติดตั้งระบบตรวจจับภาพข้าง | 51 |
| 59 การติดตั้งตู้อุปกรณ์สำหรับระบบการตรวจจับภาพข้างบนต้นไม้ | 52 |
| 60 การรับสัญญาณคลื่นการสั่นสะเทือนจากตัวตรวจรู้แบบจีไอโฟน (สีแดง-แถวแรก) และตัวตรวจรู้แบบการวัดคลื่นการสั่นสะเทือน (สีน้ำเงิน-แถวที่สอง) ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากบ้านแสงสว่าง ตำบลเขาโจด กาญจนบุรี | 54 |
| 61 การรับสัญญาณคลื่นการสั่นสะเทือนจากตัวตรวจรู้แบบจีไอโฟน (สีแดง-แถวแรก) และตัวตรวจรู้แบบการวัดคลื่นการสั่นสะเทือน (สีน้ำเงิน-แถวที่สอง) ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากบ้านเขากล้วย ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จันทบุรี | 54 |
| 62 ช่างเดินเหยียบบริเวณที่ติดตั้งจีไอโฟน | 55 |
| 63 ทดสอบการรับสัญญาณผ่านดาวเทียม | 56 |
| 64 ทดสอบการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายดาวเทียม | 57 |
| 65 การทดลองแจ้งเตือนภัยข้าง | 57 |
| 66 ความรู้ข้างควบคุมการเดินข้างเพื่อวิเคราะห์ลักษณะการเดินของข้าง | 59 |
| 67 ลักษณะการก้าวเท้าของข้าง | 60 |
| 68 แสดงการเดินของข้างเริ่มจากก้าวเท้าขวาหลังไปสิ้นสุดที่การก้าวเท้าซ้ายหลัง | 61 |
| 69 แสดงรูปแบบการก้าวเท้าเดินของข้าง | 61 |
| 70 ภาพข้างลักษณะท่าทางต่าง ๆ ในช่วงเวลากลางวัน | 64 |
| 71 ภาพข้างลักษณะท่าทางต่าง ๆ ในช่วงเวลากลางคืน | 66 |
| 72 สัญญาณความสั่นสะเทือนจากการก้าวเท้าเดินของข้าง <input checked="" type="checkbox"/> ขวาหลัง <input type="checkbox"/> ขวาหน้า | 68 |
| 73 สัญญาณความสั่นสะเทือนจากการก้าวเท้าใน Time domain | 68 |
| 74 แสดงภาพรวมการทำงานของกรวิเคราะห์ภาพข้าง | 69 |
| 75 ภาพ Dilation Operation | 71 |
| 76 ภาพ Erosion Operation | 71 |
| 77 ภาพ Opening Operation | 72 |
| 78 ภาพ Closing Operation | 72 |
| 79 ภาพผลลัพธ์จากระบบที่ทำนายว่าเป็นข้างได้อย่างถูกต้อง | 75 |

สารบัญภาพ

| ภาพที่ | หน้า |
|---|------|
| 80 ในกรณีที่ระบบทำนายไม่ถูกต้อง | 77 |
| 81 เซลล์แสงอาทิตย์แหล่งพลังงานบนบ้านต้นไม้ | 78 |
| 82 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในภาชนะกันน้ำในบ่อใต้ดิน | 79 |
| 83 คณะผู้วิจัยถ่ายรูปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ติดตาม กทปส. และเจ้าหน้าที่เทศบาลเขาโจด | 84 |
| 84 คณะผู้วิจัยประชุมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ติดตาม กทปส. และเจ้าหน้าที่เทศบาลเขาโจด | 84 |
| 85 สถานีทวนสัญญาณ WIFI | 85 |
| 86 อุปกรณ์ตรวจจับคลื่นการสั่นสะเทือนในถังก้นน้ำ ในบ่อใต้ดิน | 85 |
| 87 เซลล์แสงอาทิตย์บนบ้านต้นไม้ | 86 |
| 88 พื้นที่เพาะปลูกของชุมชน | 86 |
| 89 เซนเซอร์จีไอโฟน | 88 |
| 90 การทดลองตรวจจับคลื่นการสั่นสะเทือนที่วังช้างอยุธยาแลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 88 |
| 91 การฝึกหัดช้างที่วังช้างอยุธยาแลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 89 |
| 92 การต่อเซนเซอร์จีไอโฟนในการทดลอง | 89 |
| 93 การฝังเซนเซอร์วัดคลื่นการสั่นสะเทือนแบบ vibration | 90 |
| 94 เส้นทางไปบ้านแสงบ่า ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | 90 |
| 95 มุลช้างที่บ้านแสงบ่า ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | 91 |
| 96 รอยเท้าช้างที่บ้านแสงบ่า ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | 91 |
| 97 ความเสียหายของไร่ข้าวโพดจากการบุกรุกของช้างที่บ้านแสงบ่า ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | 92 |